


Non-Stick Coating | Antihafbeschichtung für Wechselplatten

Antihafbeschichtungs-Service für Thermocook® Wechselplatten • Der Plattensatz wird in mehreren Durchgängen mit einer neuen Antihafbeschichtung versehen und eingebrannt
• Bereits vorhandene Gebrauchsspuren wie z.B. Kratzer, Risse, Kerben, Ausbrüche etc. werden nicht behoben • Nur für Wechselplatten des Neumärker Thermocook® oder Backsystem oder für bereits demontierte Backplatten. Das Einsenden von kompletten Elektrogeräten mit eingebauten Platten verursacht Mehrkosten.

ACHTUNG! Der Service benötigt die zusätzliche Buchung des Back & Clean Reinigungsservice für die vorangehende Reinigung. Non-Stick Coating beinhaltet nur die Neubeschichtung eines Wechselplattensatzes (Oberteil und Unterteil) ohne Zusatzarbeiten.

44-40736

€ 75,-* S



Neumärker
NON-STICK
COATING



Ablauf der Serviceleistungen (Nur gültig innerhalb Deutschlands):

1. Sie bestellen den gewünschten Service
2. Unser Vertrieb sendet Ihnen die Auftragsbestätigung und Infos zur Rücksendung
3. Sie verpacken die Ware transportsicher und senden diese per Paketdienst an Neumärker (keine Abholung beim Kunden)
4. Wir führen den Service bei Ihren Backplatten durch
5. Rückversand ca. 4 Wochen nach Erhalt der Ware
6. Sie erhalten die Rechnung inkl. der Kosten für den Rückversand


Back & Clean | Reinigungsservice für Wechselplatten

Sämtliche Rückstände werden entfernt (z.B. Rost, eingebrannte Zuckerreste, Verkrustungen, Fettreste, Teigrückstände). Es bleibt lediglich das blanke Metall zurück. • Bereits vorhandene Gebrauchsspuren wie z.B. Kratzer, Risse, Kerben, Ausbrüche etc. werden nicht behoben • Nur für Wechselplatten des Neumärker Thermocook® oder Backsystem oder für bereits demontierte Backplatten. Das Einsenden von kompletten Elektrogeräten mit eingebauten Platten verursacht Mehrkosten.

ACHTUNG! Der Back & Clean Reinigungsservice entfernt bei antihafbeschichteten Platten ebenfalls die Beschichtung. Es bleibt lediglich der blanke Metallguss zurück. Die Oberfläche wird nicht neu antihafbeschichtet. Der Service umfasst nur die Reinigung eines Wechselplattensatzes (Oberteil und Unterteil) ohne Zusatzarbeiten. Für eine neue Antihafbeschichtung muss der Non-Stick Coating Service ebenfalls gebucht werden.

90-00002

€ 75,-* S



Neumärker
BACK & CLEAN